

NFZ RDKS - ACTROS MP4 AB BJ. 10/2016

Die Radelektroniken, passend für MB Actros MP4, werden ohne Ventil ausgeliefert.
Im Oktober 2016 stellte Mercedes seinen Sensor-Lieferanten um.

Die passenden Ventil-Kits mit den verschiedenen Biegewinkeln beinhalten die passende Verschraubung.



828 7803



828 7810



828 7808



828 7809



828 7807



828 7805



828 7806

Actros MP4 - ab Bj. 10/2016

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Baujahr	Sensor (Nm)	Frequenzbereich
828 7803	TPMS Sensor ACTROS und AROCS	ab 2017	k.A.	434 MHz

Actros MP4 - ab Bj. 10/2016

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	passend für	Oberfläche	Radtypen	Ventil (Nm)	Biegewinkel °	Ventilfuß°	Länge mm	Gewindelänge mm
828 7810	Reifen-druckventil Set	TPMS Sensor ACTROS TPMS Sensor AROCS	vernickelt	LM	3,5 - 4,5	0°	0°	40 MS	17
828 7808	Reifen-druckventil Set	TPMS Sensor ACTROS TPMS Sensor AROCS	vernickelt	LM	3,5 - 4,5	0°	22°	50,5 MS	17
828 7809	Reifen-druckventil Set	TPMS Sensor ACTROS TPMS Sensor AROCS	vernickelt	LM	3,5 - 4,5	0°	27°	63 MS	17
828 7807	Reifen-druckventil Set	TPMS Sensor ACTROS TPMS Sensor AROCS	vernickelt	LM	3,5 - 4,5	0°	0°	73 MS	17
828 7805	Reifen-druckventil Set	TPMS Sensor ACTROS TPMS Sensor AROCS	vernickelt	LM	3,5 - 4,5	7°	18°	77,4 MS	17
828 7806	Reifen-druckventil Set	TPMS Sensor ACTROS TPMS Sensor AROCS	Messing	Stahl	3,5 - 4,5	45°	0°	56 MS	16