

## SCHNELLSTECKVERBINDER FÜR KUNSTSTOFFROHRE GERADE

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Betriebsdruck bar</b>	<b>Temperaturbereich °C</b>	<b>Abmessung</b>
<b>291 3368</b>	Schnellsteckverbinder gerade	10	-40 °C bis +100° C	8 x 1,0
<b>291 3369</b>	Schnellsteckverbinder gerade	10	-40 °C bis +100° C	10 x 1,0
<b>291 3370</b>	Schnellsteckverbinder gerade	10	-40 °C bis +100° C	12 x 1,5
<b>291 3371</b>	Schnellsteckverbinder gerade	10	-40 °C bis +100° C	15 x 1,5