

WERKSTATTPAKETE SENSOR- MIX



INHALT

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.	Stück
354 1163	Differenzdrucksensor für Ford, Land Rover, Mazda, Volvo	92 09 1015	1
354 1197	Differenzdrucksensor für Ford	92 09 1024	1
354 1187	Reparatursatz Verbindungsschläuche	92 09 0001	2

