LOCTITE® MR 3863 - CIRCUIT

LOCTITE.

- Zur Reparatur beschädigter Heckscheiben-Heizungen
 Hohe Leitfähigkeit
 Komplettes Reparaturset
 Zur schnellen und einfachen Reparatur



224 1480

ArtNr. Artikelbezeichnung	Inhalt
224 1480 LOCTITE MR 3863	2 Gramm