

OT LEHRE ZUR BESTIMMUNG DES OBEREN TOTPUNKTES



Um eine optimale Einstellung des Kolbens zum Druckverlusttest zu erreichen, ist es notwendig, den oberen Totpunkt (OT) festzustellen.
Funktionsprinzip wie bei OT 04, nur OT Erkennung durch akustisches Signal.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
331 9480	OT Lehre zur Bestimmung des Oberen Totpunktes	041311_1