

LOCTITE® MR 3863 - CIRCUIT

LOCTITE®

- Zur Reparatur beschädigter Heckscheiben-Heizungen
- Hohe Leitfähigkeit
- Komplettes Reparaturset
- Zur schnellen und einfachen Reparatur



224 1480

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 1480	LOCTITE MR 3863	2 Gramm