




Starthilfekabel Jumper Cables Câble d'aide au démarrage



DE Vollisolierte Zangen
EN Fully insulated clamps
FR Pincès complètement



DE bikestart-Stecker
EN bikestart-connector
FR fiche bikestart



max. 1.400 ccm

1. Vor Verwendung ist das Starthilfekabel auf äußerliche Schäden zu prüfen.
bikestart- Stecker einstecken.
2. Schwarze Zange an Minus-, rote Zange an Pluspol der Spenderbatterie anklebmen
3. Fahrzeug starten
4. Nach 8 Sek. Startversuch – mind. 30 Sek. bis zum erneuten Versuch warten
5. Starterkabel in umgekehrter Reihenfolge abnehmen

DE

Zubehör

Steckdose: 51305136

Technische Daten:




1. The booster cable must be checked for external damage before use. Connect bikestart-connector
2. Connect black clip to Minus (-), red clip to positive terminal (+) of the supplying battery
3. Start the engine
4. Do not try to start the engine for more than 8 sec. – then wait for at least 30 sec. before trying again
5. Remove the cables in reverse order

Accessories

Socket: 51305136



Technical data:



1. Avant l'utilisation il convient de vérifier l'absence de dommages externes sur le câble d'aide au démarrage. Mettez la fiche bikestart dans sa prise
2. Connectez la pince noire avec la borne négative – la pince rouge avec la borne positive de la batterie utilisée en secours
3. Démarrez la moto
4. Après max. 8 secondes – laissez la batterie reprendre pendant env. 30 sec. avant démarrage suivant
5. Après le démarrage déconnectez la pince rouge avant la pince noire

Accessoires

Prise: 51305136



Caractéristiques techniques :

