

## ENTLÜFTERSTUTZENSATZ FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER BREMSE



Das ATE Entlüfterstutzen-Sortiment enthält die sechs gängigsten Entlüfterstutzen für asiatische Fahrzeuge sowie zusätzlich den Zusatzschlauch für das Entlüften in umgekehrter Richtung. Damit wird ein Großteil der asiatischen Fahrzeugtypen abgedeckt. Die Entlüfterstutzen sind in einem stabilen Kunststoffkoffer übersichtlich angeordnet und somit jederzeit einsatzbereit.

Vorteile:

- Das wichtigste Entlüftungs-Zubehör für einen Großteil der asiatischen Fahrzeugmodelle in einem kompletten Satz
- Übersichtliche Anordnung

**Achtung:**

Die Entlüfterstutzen enthalten einem Blei-Anteil von >0,1%

**Lieferumfang:**

je 1 Entlüfterstutzen im Kunststoffkoffer:

Nr. 37 = 03.9302-0736.2 / 740039  
 Nr. 41 = 03.9302-0786.2 / 740073  
 Nr. 43 = 03.9302-0774.2 / 740063  
 Nr. 49 = 03.9302-0746.2 / 740044  
 Nr. 55A = 03.9302-0906.2 / 740097  
 Nr. 77 = 03.9302-0914.2 / 740107  
 - Zusatzschlauch:  
 Nr. 67 = 03.9302-0704.2 / 740012



725 2246

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
725 2246	Entlüfter-Stutzen-Satz	03.9302-0802.3

## ENTLÜFTERSTUTZEN FÜR AUSGLEICHSBEHÄLTER BREMSE




**Achtung:**


Die Entlüfterstutzen enthalten einem Blei-Anteil von >0,1%

Entlüfterstutzen-Vergleichsliste

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
725 3661	Entlüfterstutzen Nr. 11A	03.9302-0921.2
725 3568	Entlüfterstutzen Nr. 14A	03.9302-0904.2
725 3496	Entlüfterstutzen Nr. 17	03.9302-0799.2
725 3630	Entlüfterstutzen Nr. 19	03.9302-0920.2
725 2837	Entlüfterstutzen Nr. 20	03.9302-0702.2
725 2839	Entlüfterstutzen Nr. 20S	03.9302-0948.2
725 3034	Entlüfterstutzen Nr. 22	03.9302-0902.2
725 2844	Entlüfterstutzen Nr. 27	03.9302-0703.2
725 3616	Entlüfterstutzen Nr. 28	03.9302-0926.2
725 3624	Entlüfterstutzen Nr. 31A	03.9302-0935.2
725 3609	Entlüfterstutzen Nr. 32	03.9302-0919.2
725 3647	Entlüfterstutzen Nr. 34	03.9302-0928.2
849 2779	Entlüfterstutzen Nr. 35	03.9302-0916.2
725 3599	Entlüfterstutzen Nr. 37	03.9302-0736.2
725 3379	Entlüfterstutzen Nr. 38A	03.9302-0740.2
725 3654	Entlüfterstutzen Nr. 41	03.9302-0786.2
725 3582	Entlüfterstutzen Nr. 43	03.9302-0774.2
725 3513	Entlüfterstutzen Nr. 49	03.9302-0746.2
725 2435	Entlüfterstutzen Nr. 50S	03.9302-0927.2
725 3465	Entlüfterstutzen Nr. 55A	03.9302-0906.2



725 3441



725 3553

## BREMSENDIENST-TEST,-PRÜF-UND SERVICEGERÄTE

---

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Herst.-Nr.</b>
<b>725 3674</b>	Entlüfterstutzen Nr. 60	03.9302-0917.2
<b>725 5456</b>	Entlüfterstutzen Nr. 61A	03.9302-0923.2
<b>725 3757</b>	Entlüfterstutzen Nr. 64A	03.9302-0728.2
<b>725 3427</b>	Entlüfterstutzen Nr. 73	03.9302-0737.2
<b>725 3472</b>	Entlüfterstutzen Nr. 76	03.9302-0734.2
<b>725 3056</b>	Entlüfterstutzen Nr. 77	03.9302-0914.2
<b>725 3692</b>	Entlüfterstutzen Nr. 78	03.9302-0915.2
<b>725 5786</b>	Entlüfterstutzen Nr. 83	03.9302-0939.2
<b>725 3441</b>	Entlüfterstutzen Nr. 85	03.9302-0945.2
<b>725 3553</b>	Entlüfterstutzen Nr. 86	03.9302-0946.2
<b>725 5789</b>	Entlüfterstutzen Nr. 90	03.9302-0943.2