

GLÜHKERZENGWINDE-REPARATURSÄTZE KLANN



Art.-Nr. 850 0118, 852 3645

Passend z.B. für VW-Audi, BMW, Mercedes, Nissan, Renault etc.

Sollte das Gewinde im Zylinderkopf beschädigt sein, so können Spezial-Gewindeeinsätze mit dem Gewindereparaturset eingesetzt werden.



852 3645

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewinde
850 0118	Glühkerzengewinde-Reparaturset	M8 x 1
852 3645	Glühkerzengewinde-Reparaturset	M10 x 1