

### SCHEINWERFER POLITUR- UND PFLEGESETS

#### SCHEINWERFER KLARSICHT-SET MOTIPDUPLI

Die günstige Alternative zum Neukauf

Zahlreiche Einflüsse können die Kunststoffabdeckungen moderner Scheinwerfer beschädigen. Steinschlag, UV-Licht, Salz, Insekten und Witterungseinflüsse gehören dazu - schlechte Sicht die Folge.

Komplett-Set für die Beseitigung von Vergilbungen und dunklen Schattierungen. Matte Kunststoff-Scheinwerfer (Streu-scheiben aus Polycarbonat) werden wieder klar. Kein Ausbau der Scheinwerfer notwendig.

#### Inhalt:

- 1 ColorMatic 2K Hi-Speed Klarlack hochglänzend
- 1 ColorMatic Kunststoffreiniger
- 1 ColorMatic Kunststoff-Haftvermittler
- 1 Schwamm
- 1 Paar Einweghandschuhe
- 1 Rolle Klebeband
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Bogen Schleifpapier P800
- 1 Bogen Schleifpapier P2000

TESTVIDEO



202 0201

#### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

202 0201 Scheinwerfer Klarsicht-Set ColorMatic

#### SCHEINWERFER-AUFBEREITUNGS-SET MOTIPDUPLI

- Speziell für Scheinwerfer entwickelt
- Scheinwerferglas wird wieder klar
- Verbessert die Sicht
- Erhöht die Sicherheit bei Nachtfahrten
- Entfernt leichte Kratzer
- Schnell und einfach anzuwenden
- Inkl. UV-Schutz
- Erneuert die Oberfläche mit professionellem Ergebnis
- Für Auto, Motorrad/Roller, Wohnmobil, uvm.

Set enthält:

- Headlight Restorer No.1 (Scheinwerfer-Politur)
- Headlight Lens Sealer No.2 (Versiegeler)
- 1 Schleif- und Polierblock
- 4 Poliertücher
- 12 Spezial-Schleifpapiere in 3 extra feinen Körnungen



202 0218

#### Art.-Nr. Artikelbezeichnung

202 0218 Presto Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set

### PHILIPS SCHEINWERFER-AUFBEREITUNGS-SET

Entfernt altersbedingte Vergilbungen und Eintrübungen des Scheinwerfers

- entfernt durch schädliche UV-Strahlung und Schmutz entstandene Trübung und Vergilbung
- weniger Blendung und mehr Helligkeit
- für mehr Sicherheit bei Nachtfahrten
- professionelles Ergebnis ohne Verwendung von Elektrowerkzeugen innerhalb von 30 Minuten
- 2 Jahre UV-Schutz garantiert

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

137 8500	Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set
----------	--------------------------------

# PHILIPS



137 8500

### SCHEINWERFER AUFBEREITUNGS-SET

Set zur professionellen Aufbereitung von altersbedingt vergilbten und vermateten Scheinwerfer-Abdeckungen aus Kunststoff. Bringt die ursprüngliche Klarheit der Scheinwerfer zurück. Neben der schöneren Optik der Scheinwerfer und der damit verbundenen Wertsteigerung für das gesamte Fahrzeug, sorgt die verbesserte Lichtausbeute für mehr Fahrsicherheit durch besseres Sehen und Gesehen werden. Ausreichend für ca. 20 Anwendungen.

**Inhalt für 2 Anwendungen:**  
(592 8707)

- 1 x Headlight Polish
- 1 x Headlight Protection
- 1 x Schleifpad (P3000)
- 1 x Schleifpad (P5000)

**Inhalt für 20 Anwendungen:**  
(239 3897)

- 1 x 75 ml Headlight Protection
- 1 x MicrofaserTuch ultrafein
- 1 x LammfellPad
- 1 x 15 Stk. PolierVliesTücher
- 1 x P-Ball
- 2 x Schleifpad (P2000)

**Inhalt für 20 Anwendung:**  
(136 5554)

- 1 x 250ml HeadlightPolish
- 1 x 50ml Headlight Coating
- 1 x LammwollPad
- 1 x 15 Stk. PolierVlies Tücher
- 1 x P-Ball
- je 10x Schleifpapier 1000 +P2000
- 1 x MicrofaserTuch soft touch

**Anwendung:**

**1. Vorbereitung:** Scheinwerfer gründlich waschen und anschließend abkleben.

**2. Glätten (Optional)** Bei stark angegriffenen Scheinwerfern können diese vorher mit dem beiliegenden Schleifpad behandelt werden. Dazu das Schleifpad auf den P-Ball anbringen und den Scheinwerfer vorsichtig nass anschleifen. Schleifrückstände anschließend mit einem Tuch abwischen.

**3. Polieren:** HeadlightPolish auf ein leicht angefeuchtetes SONAX Lammfell- Pad geben und mittels rotativer Poliermaschine gründlich auspolieren bis der Kunststoff klar ist. Temperatur kontrollieren und kurze Polierzeiten beachten! Die Politurrückstände mit einem weichen MicrofaserTuch ultrafein entfernen.

# SONAX®

MADE IN GERMANY



592 8707



239 3897

**4. Versiegeln:** HeadlightProtection in ein sauberes SONAX PolierVliesTuch sprühen und dünn auf den Scheinwerfer auftragen. Nach kurzer Wartezeit (der Flüssigkeitsfilm sollte fast komplett verdunstet sein) einen zweiten Auftrag durchführen und wieder fast bis zum vollständigen Ablüften warten. Dann mit einem MicrofaserTuch ultrafein auspolieren. Anschließend ca. 1 Std. Aushärtezeit beachten, in der das Fahrzeug nicht nass werden sollte. Düse nach der Anwendung kurz überkopf leersprühen um ein Verkleben zu vermeiden.

**Bitte beachten:**

Hochalkalische Vorreiniger z. B. an Waschanlagen können die Schutzschicht angreifen. Daher regelmäßig das Abperlverhalten am Scheinwerfer beobachten, da diese Aufschluss gibt über die Funktionsfähigkeit des Schutzfilms. Bei Bedarf nachversiegeln.

**Art.-Nr. Artikelbezeichnung**

---

**592 8707** Scheinwerfer Aufbereitungs-Set

---

**239 3897** Scheinwerfer Aufbereitungs-Set

---

**136 5554** Scheinwerfer Aufbereitungs-Set

---