

KONTURSCHEIBEN

Zur feinen Bearbeitung von Gummioberflächen.

BO-Ø: Bohrung-Durchmesser

GA: Gewindeaufnahme

Aufnahmen / Adapter:

Art.-Nr.

5954632

5954687

5954357

5954656

5954735

Aufnahme für Bohrmaschinen

595 4261

595 4034

595 4034

595 4261

mit PU-Einsatz 595 0533

595 4034

Aufnahme für Schnellkupplung

519 6634

519 6610

519 6610

519 6634

mit PU-Einsatz 519 6665

519 6610



595 4632



595 4687



595 4357



595 4656



595 4735



595 8865



595 4223



595 4247



595 8975



595 4209



595 4230



595 6056



595 6087



595 6111

SGG Klasse - Empfohlene Drehzahl U/min.: max. 4.500

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	B0-Ø mm	GA Zoll	31	31	31
595 4632	Konturscheibe K 36, Ø 44 mm	14		•	•	
595 4687	Konturscheibe K 36, Ø 50 mm		3/8	•	•	
595 4357	Konturscheibe K 36, Ø 65 mm		3/8		•	•
595 4656	Konturscheibe K 36, Ø 76 mm	14			•	•
595 4735	Konturscheibe K 60, Ø 32 mm		3/8	•	•	

Hartmetall-Rauwerkzeuge zum Rauhen am Innerliner, oder anderen glatten Gummiflächen.

BO-Ø: Bohrung-Durchmesser
GA: Gewindeaufnahme

Aufnahmen / Adapter:

Art.-Nr.	Aufnahme für Bohrmaschinen	Aufnahme für Schnellkupplung
5958865	595 4034	519 6610
5954223	595 4261	519 6634
5954247	595 4261	519 6634
5959000	595 4034	519 6610
5958975	595 4034	519 6610
5954216	595 4261	519 6634
5954209	595 4261	519 6634
5954230	595 4261	519 6634
5954319	595 4034	519 6627

Kupfer Klasse - Empfohlene Drehzahl U/min.: max. 4.500

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	BO-Ø mm/Zoll	GA Zoll	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
595 8865	Konturscheibe K 18, Ø 50 mm		3/8				•	•	•
595 4223	Konturscheibe K 18, Ø 76 mm	14						•	•
595 4247	Konturscheibe K 18, Ø 102 mm	14						•	•
595 9000	Konturscheibe K 36, Ø 30 mm		3/8	•	•				
595 8975	Konturscheibe K 36, Ø 50 mm		3/8			•		•	
595 4216	Konturscheibe K 36, Ø 65 mm		3/8	•	•				
595 4209	Konturscheibe K 36, Ø 76 mm	14				•		•	
595 4230	Konturscheibe K 36, Ø 102 mm	14				•		•	
595 4319	Konturscheibe K 46, Ø 65 mm		3/8	•	•				



595 8865



595 4223



595 4247



595 8975



595 4209



595 4230

Hartmetall-Rauwerkzeug Economy-Serie zum Rauhen am Innerliner, oder anderen glatten Gummiflächen.

B0-Ø: Bohrung-Durchmesser
GA: Gewindeaufnahme

Aufnahmen / Adapter:

Art.-Nr.	Aufnahme für Bohrmaschinen	Aufnahme für Schnellkupplung
5956056	595 4034	519 6610
5956087	595 4261	519 6634
5956111	595 4261	519 6634




595 6056

Economy Klasse - Empfohlene Drehzahl U/min.: max. 4.500

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	B0-Ø mm	GA Zoll	1	3/8	1/2
595 6056	Konturscheibe K 16, Ø 50 mm		3/8	•	•	•
595 6087	Konturscheibe K 16, Ø 76 mm	14			•	•
595 6111	Konturscheibe K 16, Ø 102 mm	14			•	•



595 6087



595 6111