

ABDRÜCKER FÜR KLEMMSCHRAUBE AUDI A4/A6; VW PASSAT 2000 - KUNZER



Oberlenkerwechsel ohne Probleme in 5 Minuten

Das Problem:

Beim Oberlenkerwechsel ist die Klemmschraube häufig festgerostet. Die Beseitigung der Klemmschraube nimmt unter Umständen einen immensen Zeitaufwand in Anspruch.

Die Lösung:

Das Ausdrücker-System wird nach Entfernen der Mutter komplett aufgeschraubt. Anschließend wird ein Druckluft-Meißelhammer aufgesetzt, um die verrostete Lenkerschraube herauszuhämmern.

Die Vorteile:

- Geringer Kostenaufwand für Spezialwerkzeuge
- Große Zeitersparnis bei der Reparatur
- Niedrigere Reparaturkosten

Wir empfehlen den

Druckluftmeißel UT 8613B STA Art.-Nr. 869 2252

Meißeinsatz Ø12 mm STA Art.-Nr. 869 5622



836 1931



Anwendungsbild

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

836 1931	Abdrücker für Klemmschraube
----------	-----------------------------