DREHZAHLMESSER (BERÜHRUNGSLOS)



Drehzahlmesserfunktion:

- Für 1 bis 12 Zylinder, 2 und 4 Takt und DIS-Anlagen
 Zeigt die Drehzahl von 200 bis 19.999 U/min an
- 4 1/2-stellige LCD-Anzeige
- Fortschrittliche mikrokontroller Technologie bietet 0,05% Genauigkeit
- Kein Markieren auf rotierenden Teilen oder Festklemmen notwendig
- Einsetzbar bei DIS, herkömmlichen, Magnet und den meisten Zündsystemen Sekundär Zündungstest
- Sofortanzeige von 0 50.000 Volt
- Antennensensor zum Einhaken an der Zündkerze und Zündkabel
- Kein Masseanschluss notwendig
- Automatische Abschaltung
- Stromversorgung: 9 V Blockbatterie



ArtNr. Artikelbezeichnung	Тур	
710 0118 Drehzahlmesser (berührungslos)	zum Einhaken an der Zündkerze	