

ZYLINDERKOPF - EINSPRITZDÜSEN

GEWINDEREPARATUR WERKZEUG FÜR INJEKTOR-BEFESTIGUNGSSCHAUBE HAZET

Mercedes-Benz



- Für MERCEDES-BENZ CDI Motoren um die abgebrochene Dehnschraube M6 x 1 aus dem Zylinderkopf ohne Ausbau des Ventildeckels auszubohren.
- Enorme Kosten- und Zeitersparnis, da die Erneuerung des Zylinderkopfs und die Demontage von Injektoren und Ventildeckel entfällt.
- Beschädigtes Gewinde wird auf M8 x 1 aufgearbeitet

Inhalt:

- 1 Spiralbohrer 6 mm mit Distanzhülse
- 1 Gewindebohrer M8 x 1
- 1 Bohrhülse.
- 1 Stufenbohrer 7 auf 8 mm mit Distanzhülse
- 1 Eindrehknauf
- 5 Gewindeeinsätze M6 x 1



Hinweis:

Nur zu verwenden mit originalen Mercedes-Benz Dehnschrauben!

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt/Packung	Herst.-Nr.
832 7422	Gewindereparatur Werkzeug	10-teilig	4797/10

ERSATZ-GEWINDEHÜLSEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt/Packung
832 7500	Ersatz-Gewindehülsen	5 Stück